



Nº EXPEDIENTE: BT2302280080

CERTIFICADO DE CORRECCIÓN DE DEFECTOS DE INSPECCIÓN

Tipo de Inspección: ☐ Inicial ☒ Periódica
☐ Modificación o reparación importante ☐ Ampliación

Legislación Técnica ☒ R.D. 842/2002 ☒ D. 2413/1973
Aplicable Instrucciones Complementarias y Disposiciones Concordantes Instrucciones Complementarias y Disposiciones Concordantes

DATOS GENERALES

TITULAR:	DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, CONSERJERÍA DE DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID			NIF/CIF:	S7800001E
DIRECCIÓN:	Pº RECOLETOS, 14			C.P.:	28001
LOCALIDAD:	MADRID	PROVINCIA:	MADRID	TLF.:	---
Nº VISADO PROYECTO:			FECHA VISADO:		
E. DISTRIBUIDORA:	UNION FENOSA		CUPS:	ES0022000005732093TC1P	
E. MANTENEDORA:	MATYSE, DESARROLLOS ELECTRICOS, S.L.U.	Nº:	B86386265	TLF.:	913324593

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN

EMPLAZAMIENTO:		C/ PAYASO FOFÓ, S/N			TELÉFONO:			
MUNICIPIO:	MADRID			C.P.:	28018		PROVINCIA:	MADRID
USO DE INSTALACIÓN:		ESTADIO RAYO VALLECANO			CÍA. SUMINISTRADORA:		NATURGY	
Tipo de instalación:								
☐ a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 100 kW								
☒ b) Locales de Pública Concurrencia								
☐ c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase 1 excepto, garajes de menos de 25 plazas								
☐ d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW								
☐ e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW								
☐ f) Quirófanos y salas de intervención								
☐ g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior a 5 kW								
☐ h) Instalaciones comunes de edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW								
☐ i) Otros _____								
POT. INST.:	887 kW		POT. CONT.:	-- kW		SUMINISTRO COMPLEMENTARIO		
TENSIÓN:	400 V		I.G.A.:	1280 A				
POTENCIA SUMINISTRO COMPLEMENTARIO:		665	kW					
						DE SOCORRO ☐		
						DE RESERVA ☒		
						DUPLICADO ☐		

Víctor Manuel Hernández Sánchez, técnico inspector perteneciente a Análisis, Inspección y Control Normativo, S.L., Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº 371/EI711, **CERTIFICA** haber realizado la inspección de la instalación referenciada, efectuándose los ensayos y verificaciones en cumplimiento de la legislación específica aplicable, siendo el resultado de la inspección:

☒ FAVORABLE
☐ FAVORABLE CON DEFECTOS LEVES
☐ CONDICIONADO
☐ NEGATIVO

Fecha de inspección:	Fecha comprobación subsanación de defectos:	Fecha de próxima inspección periódica:
24/05/2023	04/12/2023	24/05/2028

El inspector Víctor Manuel Hernández Sánchez

En Madrid, a 6 de diciembre de 2023

(Sello y firma)





ANALISIS, INSPECCIÓN Y CONTROL NORMATIVO, S.L.
C/ Antonio Muñoz Molina, 1 Local 5
28521 Rivas-Vaciamadrid
info@icninspeccion.com - 918795703



Nº EXPEDIENTE:

BT2302280080

LISTADO DE CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS

Nº	Situación defecto	Ap. lista de verif. / Descripción del defecto	Clasif. de defecto
1		Sin defectos.	

OBSERVACIONES: Certificado que proviene de NEGATIVO BT2002280037.

Expedientes de legalización de modificaciones y ampliaciones BTNI-216035.08/23, BTNI-216032.03/23 y BTNI-196899.08/23

NOTA Plazos de corrección de defectos: DL (Defectos Leves): Siguiete inspección, DG (Defectos Graves): 6 meses, DMG (Defectos Muy Graves): Inmediato.