ANALISIS, INSPECCIÓN Y CONTROL NORMATIVO, S.L.
C/ Severo Ochoa nº11, 1º- 4
28521 Rivas-Vaciamadrid
info@icninspeccion.com – 918795703

Nº CERTIFICADO	AT2602280041

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN DE CENTROS DE TRANSFORMACIÓN/SECCIONAMIENTO

Tipo de inspección: [ ] Inicial [X] Periódica [ ] Fuera de servicio sin desmantelar

[X] Comprobación de corrección de defectos

Reglamentación aplicable: [X] Conforme a RD 3275/1982 [ ] Conforme RD 337/2014

D. Víctor Manuel Hernández Sánchez, inspector perteneciente al Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación número Nº 371/EI711.

CERTIFICA

Que de conformidad con el Real Decreto 337/2014, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23, se ha procedido a la inspección en todas las partes controlables y visibles de la siguiente instalación, de acuerdo con la norma UNE 192014-1 en las fechas que se indican:

Fecha de inspección: 12 de agosto de 2026

Fecha de comprobación de subsanación de defectos: 31 de agosto de 2026

con resultado: **FAVORABLE** CON DEFECTOS LEVES

TITULAR O USUARIO DE LA INSTALACIÓN FALSO

Nombre / Razón Social: DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, CONSERJERÍA DE DEPORTES, COMUNIDAD DE MADRID	N.I.F.: S7800001E
Domicilio Social: C/ PAYASO FOFÓ, S/N	
C.P. / Población: 28001, Madrid	

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DE LA INSTALACIÓN:

Denominación:	Coord. UTM (ETRS89)	X:	Y:
RAYO VALLECANO	30N	444.084,00	4.471.349,00
Dirección: C/ PAYASO FOFÓ, S/N	C.P. / Población: 28052,		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

Tipo de centro de transformación		
Interior de edificio		
U_N (kV) (Primario/Secundario): 15 / 0	Nº total de Trafos: 1	Potencia total instalada (kVA): 630
Expediente de puesta en servicio:	Empresa Distribuidora: UNIÓN FENOSA	
Empresa de mantenimiento: MATYSE		
Se dispone de certificado de inspección anterior:		

ENSAYOS / PRUEBAS REALIZADAS:

X	Medida de distancias mínimas de aislamiento.		Medida de las tensiones de paso y contacto
X	Medidas de distancias de seguridad.	X	Medida de continuidad de líneas de tierra.
X	Ensayos funcionales de los equipos/instalación.		Comprobación del aislamiento de los terminales de AT.
X	Pruebas funcionales de los relés y enclavamientos.		Comprobación de la cubierta de los puentes de cable de AT.
X	Medida de la resistencia de puesta a tierra: Tierra de protección: 6,81 Ω Tierra de Neutro: 3,70 Ω		Comprobación del aislamiento principal. de los puentes de cables de AT.

Y para que conste, se expide el presente Certificado en Madrid a 31 de agosto de 2026

Firmado

Sello del Organismo de Control

El inspector Lorena de Vega Luna

71131325F MARÍA LORENA DE VEGA

Firmado digitalmente por 71131325F MARÍA LORENA DE VEGA
Fecha: 2026.08.31 18:15:06 +02'00'

Plazo de validez del certificado:

12 de agosto de 2029

RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS DE LA INSTALACIÓN

Nº	Código	Descripción del defecto	Clasif. defecto
1	22.2.7	Último certificado de inspección o Certificado final de Dirección de Obra o verificaciones iniciales de empresa instaladora, donde se incluyan, entre otros, las medidas de Rpat y las medidas de tensiones de paso y contacto (según CC.AA.).No se aporta certificado de inspección anterior.	DL

ANALISIS, INSPECCIÓN Y CONTROL NORMATIVO, S.L.
C/ Severo Ochoa nº11, 1º- 4
28521 Rivas-Vaciamadrid
info@icninspeccion.com – 918795703

Nº CERTIFICADO	AT2601280041

OBSERVACIONES:

2ª INSPECCIÓN REALIZADA POR LORENA DE VEGA LUNA, DNI 71131325F
NO SE APORTA ACTA DE PUESTA EN SERVICIO DEL CT
EL TRANSFORMADOR Nº 2 CONTEMPLADO EN EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO NO EXISTE EN LA INSTALACIÓN.

Los plazos establecidos para la subsanación de los defectos encontrados son plazos máximos, no se pueden prorrogar ni aumentar. La no subsanación de los defectos en los plazos indicados conlleva la emisión, por parte de ICN Inspección, de un certificado con resultado NEGATIVO que se remitirá a la administración competente para que proceda.